

Aktuell bekannte Fehler:

Stand: 24.02.2025

NFB_Installation

Alle	Installiert Hotspot im Server-Mode
------	------------------------------------

NFB_Update

Alle	Die Versionen werden beim Updatevorgang nicht korrekt gesetzt. Der Mechanismus hierfür muss geändert werden.
------	--

Notfallbox Mini

Aktuell sind keine Fehler bekannt.	
------------------------------------	--

Notfallbox

Alle	Mini-Cloud: Maximal Upload 2 MB
Alle	Setup: SEC/CIT korrekte Durchführung Passwortwechsel wird als Fehler fehlinterpretiert
Alle	GPIO: nach der Installation funktioniert das EIN/AUS-Schalten der GPIO- und I ² C-Konfiguration nicht. Führt man dies pro GPIO- und I ² C-Sensor einmalig aus der Shell heraus aus, funktioniert dies später auch aus der Web-Oberfläche problemlos.

From:

<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:alle:fehlerliste&rev=1757094157>

Last update: **2025/09/05 17:42**

